

UCZESTNICY

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz salami dydaktycznymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie przy ul. Korcza 4.

Nasz znak: Rg 272.1.2015

Szczytno, dnia 26.02.2015r.

W dniu 24.02.2015r. i 25.02.2015r. wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz salami dydaktycznymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie przy ul. Korcza 4.

Treść zapytania brzmi:

1. W zestawieniu stolarki okiennej aluminiowej są okna EI60 (01, 02, 07, 08,09), których niektóre kwatery są uchylne. Producent stolarki p.poż. zgłasza, że jest to niezgodne z przepisami. Okna p.poż. powinny być witrynami. Jak należy wycenić te okna?
2. Czy okna, których kwatery są uchylne z poziomu podłogi, mają posiadać zastosowane uchylacze naświetli obsługiwane za pomocą dźwigni dostępnej z poziomu podłogi?
3. Prosimy o uzupełnienie, zamieszczenie nowych czytelnych rysunków (AR1-AR4) kolorystyki sali gimnastycznej.
4. sufit podwieszany akustyczny – jaką konkretnie przyjąć klasę odporności na uderzenia piłką – czy 1A czy też 2A? Pytamy, aby ustalić grubość tego sufitu, gdyż w opisie jest 35mm a na przekroju 4 cm.
5. Czy sufit podwieszany ma być montowany bezpośrednio do stropu czy też ma być opuszczany na wieszakach?
6. W opisie projektu architektury jest zdanie: „Stolarka okienna z profili PCV w kolorze białym. Szklenie szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła $u+1.1$ W/m²k i dźwiękochłonności min. 32dB”. W związku z tym pytamy – czy i które okna należy wycenić jako PCV?
7. W przedmiarze budowlanym poz. 249 jest: „Dostawa i montaż zadaszenia całoszklanego podwieszane elem. stalowymi nierdzewnymi 2,5* 1,082 m² 5”. W projekcie brak opisu i rysunku detalu – prosimy o uzupełnienie.
8. Uzupełnienie dokumentacji o rysunek bramy zawierający wymiary i jej szczegółowy opis.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie uprzejmie Wykonawców informujemy:

Ad. 1 - Stolarka okienna aluminiowa zastosowana w klasie odporności ogniowej dotyczy okien oznaczonych na rzutach kondygnacji. W zestawieniu omyłkowo wpisano we właściwościach okien oznaczonych 08 i 09 odporność EI60 - powinno być wykonanie zwykłe.

Stolarka aluminiowa okienna wykonywana w klasie odporności ogniowej ma być w postaci witryn.

Ad.2 - Okna posiadające kwatery górne uchylne mają posiadać system pozwalający na uchylenie kwatery z poziomu podłogi, jak opisano w uwagach w zestawieniu stolarki okiennej.

Ad.3, Ad.7 i Ad.8 - Zamawiający uzupełnia SIWZ załączając na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ czytelne rysunki kolorystyki (AR1–AR4), rysunek zadaszenia i rysunek bramy wjazdowej.

Ad.4 - Sufit podwieszany akustyczny w sali sportowej – należy przyjąć klasę odporności uderzenia piłką A2. Grubość płyt 35mm.

Ad.5 - Należy przyjąć system podwieszony do konstrukcji dachu, która stanowią blachy stalowe o wysokim trapezie. Montaż na sztywnych wieszakach z zastosowaniem zabezpieczenia przeciwuderzeniowego.

Ad.6 - Stolarka okienna w budynku została zaprojektowana jako aluminiowa. Stolarka okienna pcv nie występuje.

Z poważaniem


STAROSTA
Jarosław Mallach