

Tabela nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Powiecie Szczycieńskim

Tabela nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Powiecie Szczycieńskim

lp.	nazwa budynku/budowli	przeznaczenie budynku/budowli	czy budynek jest użytkowany? (TAK/NIE)	czy budynek jest przeznaczony do rozbioru? (TAK/NIE)	czy budynek jest zabity? podlegający nadzorowi konserwatora zabytków?	rok budowy	suma ubezpieczenia (wartość)	rodzaj wartości (księgowa brutto - KB i odnotowano wa - O)	zabezpieczenia (znane zabezpieczenia p-poż i przeciw kradzieżowe)	lokalizacja (adres)	Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek			Opis remontów - dla budynków powyżej 50 lat						powierzchnia użytkowa (w m ²)	ilość kondygnacji	czy budynek jest podpiwniczony?	czy jest wyposażony w windy? (TAK/NIE)			
											mury	stropy	dach (konstrukcja i pokrycie)	konstrukcja i pokrycie dachu	instalacja elektryczna	siatki wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania	stolarka okienna i drzwiowa	instalacja gazowa	instalacja wentylacyjna i klimatowa							
1. Starostwo Powiatowe																										
1	Budynek Wydziału Geodezji	działalność administracyjna	TAK	NIE	TAK	1968-1982-1990	2 053 234,33 zł	KB	gaśnice hydrantowe czynniki / urządzenia alarmowe - firma ochraniająca	ul. Kościuszki 14, 12-100 Szczycino	cegła	żelbetony, drewniany	dwuspadowy, drewniany, kryty dachówką	adaptacja budynku w 2010 r.	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	577,1	2,5	TAK	NIE	
2	Budynek gospodarczy	gospodarcze	TAK	NIE	TAK		99 100,00 zł	KB	brak	ul. Kościuszki 14, 12-100 Szczycino	cegła	drewniany	dwuspadowy, drewniany, kryty dachówką		dostateczny	dostateczny	nie dotyczy	dostateczny	nie dotyczy	dobry	dobry	157,3	1	NIE	NIE	
3	Budynek garażowy	garaż	TAK	NIE	TAK		89 500,00 zł	KB	brak	ul. Kościuszki 14, 12-100 Szczycino	cegła	stropodach	plaski, konstrukcja żelbetonowej, pokryty papą asfaltową		dostateczny	dostateczny	nie dotyczy	dostateczny	nie dotyczy	dobry	dobry	142	1	NIE	NIE	
4	Budynek garażowy	garaż	TAK	NIE	TAK		148 500,00 zł	KB	brak	ul. Kościuszki 14, 12-100 Szczycino	cegła	drewniany	dwuspadowy, drewniany, kryty dachówką		dostateczny	dostateczny	nie dotyczy	dostateczny	nie dotyczy	dobry	dobry	236,45	1	NIE	NIE	
5	Budynek garażowy	garaż	TAK	NIE	NIE		24 157,98 zł	KB		ul. Lipiecka 12-100 Szczycino										nie dotyczy		46	1	NIE	NIE	
6	Kaplica i prosekatorium	Kaplica i prosekatorium	TAK	NIE	TAK		497 979,74 zł	KB		ul. Skłodowskiej 12 12-100 Szczycino	cegła	drewniany	wielospadowy, drewniany kryty dachówką	2014 r. - remont dachu: 178 025,73 zł, 2015 r. - wymiana instalacji wentylacyjnej elektrycznej: 23 188,88 zł	zły	zły	dobry	dostateczny	nie dotyczy	dostateczny		114,16	1	NIE	NIE	
7	namoty	2 szt. - Magazyn	TAK	NIE	NIE		6 816,20 zł	KB		ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczycino				nie dotyczy												
8	Budynek garażowy	garaż	TAK	NIE	NIE		11 000,00 zł	KB																		
							2 930 288,25 zł																			
2. Centrum Ekonomiczne - Administracyjne Domów Dzieci w Pasymiu																										
1	internacki	mieszkalny	tak	nie	tak	1908	319 082,55 zł	KB	gaśnice, dozór całonocowy	Pasym, ul. Dworcowa 29	cegła	drewno	dachówka		dobry	bardzo dobry	dobry	dobry	nie dotyczy	dobry	dobry	1000	2	tak	nie	
2	internacki	mieszkalny	tak	nie	tak	1908	287 427,01 zł	KB	gaśnice, dozór całonocowy	Pasym, ul. Dworcowa 31	cegła	drewno	dachówka		dobry	dobry	dobry	dobry	nie dotyczy	dobry	dobry	500	2	tak	nie	
3	magazyn	magazyn	tak	nie	nie	1966-1970	6 338,19 zł	KB	dozór całonocowy	ul. Dworcowa 29	cegła	drewno	papa		dobry	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	268	1	nie	nie	
4	magazyn	magazyn	tak	nie	nie	1971-75	1 291,56 zł	KB	dozór całonocowy	ul. Dworcowa 29	cegła	drewno	papa		dobry	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	58	1	nie	nie	
5	gospodarczy	magazyn	tak	nie	nie	1977	2 092,91 zł	KB	dozór całonocowy	ul. Dworcowa 31	cegła	drewno	papa		dobry	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	104	1	nie	nie	
6	magazyn	magazyn	tak	nie	nie	1971-1975	4 079,37 zł	KB	dozór całonocowy	ul. Dworcowa 29	cegła	drewno	papa		dobry	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	30	1	nie	nie	
7	mieszkania	mieszkalny	tak	nie	nie	1986	338 499,50 zł	KB	dozór całonocowy	Pasym, ul. Dworcowa 37	cegła	drewno	żelbeton		dobry	dobry	dobry	dobry	nie dotyczy	dobry	dobry	118,32	2	tak	nie	
8	gospodarczy	skład	tak	nie	nie			Pasym, ul. Dworcowa 29	cegła	drewno	papa		dobry	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	13,87	1	nie	nie
9	ogrodzenia	ogrodzenia	tak	nie	nie	1908-2010	247 562,03 zł	KB	dozór całonocowy	Pasym, ul. Dworcowa 29	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
							1 206 353,12 zł																			
3. Dom Pomocy Społecznej																										
1	Budynek DPS	dom zbiorowego zamieszkania	TAK	NIE	NIE	1984	4 487 464,59 zł	KB	P.Poż. SOLID SECULIT	12-100 Szczycino ul. Wiełbarska 2	beton komórkowy	żelbetonowe	dwuspadowy drewniany, blachodachówka		Dobry	Dobra	Dobra	Dobra	Dobra	Dobra	Dobra	4687,9	3	TAK	TAK	
2	Garaż	-	TAK	NIE	NIE	2007	125 020,15 zł	KB	brak	12-100 Szczycino ul. Wiełbarska 2	cegła, ocieplany	żelbetonowe	dwuspadowy drewniany, blachodachówka		Dobry	Dobra	nie dotyczy	Dobra	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	131,5	1	NIE	NIE	
3	Garaż	-	TAK	NIE	NIE	2004	4 749,00 zł	KB	brak	12-100 Szczycino ul. Wiełbarska 2	cegła, ocieplany	stropodach - papa		Dobry	Dobra	nie dotyczy	Dobra	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	20,7	1	NIE	NIE		
4	Garaż	-	TAK	NIE	NIE	2004	4 749,00 zł	KB	brak	12-100 Szczycino ul. Wiełbarska 2	cegła, ocieplany	stropodach - papa		Dobry	Dobra	nie dotyczy	Dobra	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	20,7	1	NIE	NIE		
5	Budynek Sypchowo	dom zbiorowego zamieszkania	TAK	NIE	NIE	2001	633 444,72 zł	KB	p.Poż.	Sypchowo ul. Sienkiewicza 3 12-140 Świętajno	beton komórkowy	żelbetonowe	stropodach - papa		Dobry	Dobra	Dobra	Dobra	Dobra	Dobra	Dobra	779,62	3	TAK	TAK	
6	Budynek mieszkalno-użytkowy	całonocowy pobyt	NIE	NIE	NIE	Adaptacja 2003	732 602,59 zł	KB	brak	Sypchowo ul. Sienkiewicza 3 12-140 Świętajno	nm	drewniany	dwuspadowy-drewniany pokryty blachodachówką		Dobry	Dobra	Dobra	Dobra	Dobra	Dobra	Dobra	256,01	2	częściowo	NIE	
7	Garaż z działką	-	NIE	NIE	NIE	Adaptacja 2003	42 000,00 zł	KB	brak	Sypchowo ul. Sienkiewicza 3 12-140 Świętajno	-	-	-		Dobry	Dobra	nie dotyczy	Dobra	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	-	-	
							6 030 030,05 zł																			
5. Powiatowy Urząd Pracy																										
1	budynek magazynowo biurowy + budynek garażowy	urząd + pomieszczenia garażowe	tak	nie	nie	1970 modernizacja z 2014	3 236 582,14 zł	KB	gaśnice proszkowe, całonocowa ochrona przez agencje poprzez monitoring	Szczytno ul. Winnogostwo Pola 4	plyty betonowe, cegła	betonowe	papa	budynek zmodernizowany i nowo oddany do użytkowania	bardzo dobry	bardzo dobra	bardzo dobra	bardzo dobra	bardzo dobra	bardzo dobra	bardzo dobra	1132,9	3	częściowo podpiwniczony w głównej części budynku	nie	
2	budynek archiwum zakładowego	archiwum	tak	nie	nie	1970 modernizacja z 2017	629 458,15 zł	KB	gaśnice proszkowe, całonocowa ochrona przez agencje poprzez monitoring	Szczytno ul. Winnogostwo Pola 4	plyty betonowe, cegła	betonowe	papa	budynek zmodernizowany i nowo oddany do użytkowania	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	brak	bardzo dobra	bardzo dobra	150	1	nie	nie	
							3 866 040,29 zł																			
6. Zarząd Dróg Powiatowych																										
1	włata A-15	garażowanie sprzętu	tak	nie	nie	1999	17 054,52 zł	KB	dozór	Szczytno ul. Mrongowiusza 2	nie dotyczy	nie dotyczy	kons. stalowa, eternit	do remontu - wymiana eternitu	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	194,37	1	nie	nie	
2	budynek garaż magazynowy	warsztat magazynowy	tak	nie	nie	1999	215 000,00 zł	O	gaśnica proszkowa 4 szt, hydrant 1, dozór	Szczytno ul. Mrongowiusza 2	cegła	betonowy	kons. drewniana, blachodachówka	bardzo dobry	bardzo dobry	kan. bardzo dobry, CO nie dotyczy	bardzo dobry	nie dotyczy	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	88,61	1	nie	nie	
3	budynek biurowy z piętro	biuro	tak	nie	nie	1999	619 000,00 zł	O	gaśnica proszkowa 1 szt, hydrant 1, dozór	Szczytno ul. Mrongowiusza 2	cegła	betonowy	kons. drewniana, blachodachówka	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	nie dotyczy	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	170,7	1	nie	nie	
							851 054,52 zł																			
7. Dom Dziecka																										
1	budynek mieszkalny	Dom Dziecka	tak	nie	NIE	1913	847 401,51 zł	KB	gaśnice proszkowe: 6kg-1szt; 12kg-Sztyhydrant 2szt	Szczytno, ul. Niepodległości 15	z cegły	drewniane	konstrukcja drewniana pokrycie dachówką ceramiczną	remonty pomieszczeń wewnątrz budynku oraz wymiana pokrycia dachowego w latach 2007-2008 wartość: 520 800,00 zł	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	1159,7	4	tak	nie	
2	budynek mieszkalny- po przebudowie budynku gospodarczego	Dom Dziecka Nr2	tak	nie	NIE	1982 przebudowa w latach 2013-2015	375 615,99 zł	KB	gaśnice proszkowe: 4kg-1szt; kraty w oknach	Szczytno, ul. Niepodległości 5a	z cegły	betonowy	stropodach, pokrycie-papa termozgrzewalna		dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	158,23	1	nie	nie	
3	garaż	garaż	tak	nie	NIE	1986	14 649,82 zł	KB	gaśnice proszkowe 4kg-1szt	Szczytno, ul. Niepodległości 15	z cegły		konstrukcja betonowa pokryta papą		dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	32,00	1	nie	nie	
4	modernizacja kotłowni *		tak	nie	nie	2011	125 000,00 zł	KB		Szczytno, ul. Niepodległości 15					dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry					
							1 362 667,32 zł																			
8. Dom Dziecka nr 2 - pozycja przy Domu Dziecka																										
9. Zespół Szkół nr 1																										
1	budynek szkoły - barak	edukacja	tak	nie	nie	1962	414 751,88 zł	KB	urządzenie alarmowe z 6 czujnikami, 1 drzwi wejściowe, dwa zamki, 1 hydrant 2 gaśnice proszkowe	12-100 Szczycino ul. Mickiewicza 7	cegła	żelbetony		wymiana okien na plastikowe, wymiana pokrycia dachowego oraz wewnątrz budynku częściowa wymiana instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń sanitarnych i remont kilku klas oraz holi i wejścia do budynku	bardzo dobry	dostateczny	dostateczny	dobry	nie dotyczy	dostateczny		365,7	2 w tym piwnice	tak	nie	
2	budynek szkoły - główny	edukacja	tak	nie	budynek wpisany do ewidencji zabytków gminy miejskiej Szczycino	1933	1 124 608,48 zł	KB	2 urządzenia alarmowe z 16 czujnikami, 3 drzwi każde z dwoma zamkami, 16 hydrantów i 18 gaśnic proszkowych	12-100 Szczycino, ul. Mickiewicza 10	cegła	dwa żelbetony i jeden drewniany	konstrukcja płytowo-kieszczoza, dachówka ceramiczna	budynek jest całkowicie wyremontowany w środku, są wymienione wszystkie okna, w całym budynku jest wymieniona instalacja elektryczna	dostateczny, planowana jest zmiana pokrycia dachu	bardzo dobry	dostateczny	bardzo dobry	nie dotyczy	dobry		2787	2 w tym piwnice	tak	nie	

3	sala gimnastyczna nowa	edukacja	tak	nie	2002	2 096 878,34 zł	KB	urządzenie alarmowe z 4 czujnikami, dwie drzwi wejściowych w każdym dwa zamki 4 i hydranty, 4 gaśnice proszkowe	12-100 Szczepno ul. Mickiewicza 10	cegła silikatowa	żelbetonowy płyty typu „teran”	Stropodach z płyt korytkowych „duszpadowy „pokrycie –blacha trapezowa z ociepleniem	-	dotateczny, planowana jest zmiana pokrycia dachu	bardzo dobry	dobry	bardzo dobry	nie występuje	dobry	1206,5	1	nie	nie	
4	budynek warsztatowy z kuchnią i wiatą - zwiększenie wartości początkowej po remoncie	edukacja	tak	nie	1981-1986	3 492 825,58 zł	KB	6 drzwi wejściowych, każde z jednym zamkiem, 2 hydranty, 9 gaśnic 2 -proszkowe, 7 śniegowych, 1 urządzenie alarmowe z 15 czujkami	12-00 Szczepno, ul. Śląska 14	cegła	żelbetonowy	Konstrukcja płytowo-łęgowa, blacha trapezowa	-	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	1358	3 w tym piwnice „część budynku parterowa niepodpiwniczona	tak – częściowa	nie	
5	budynek magazynowy	magazyn	tak	nie	1986	18 419,10 zł	KB	3 drzwi wejściowe każde z jednym zamkiem, dwie gaśnice śniegowe, system alarmowy z jedną czujką	12-00 Szczepno, ul. Śląska 14	cegła	żelbetonowy	dach płaski „papa	-	dotateczny	dotateczny	dotateczny	dotateczny	nie dotyczy	dotateczny	180	1	nie	nie	
10. Zespół Szkół nr 2																								
1	Budynek główny szkoły	cele edukacyjne	tak	nie	1955	4 648 806,14 zł	KB	drzwi drewniane-Sztz plastikowe-1szt	12-100 Szczepno ul. Polska 18	z cegły patonaj czarnej	żelbetonowe skrzyńkowe	konstrukcja drewniana kryte dachówką	oświetlenie elewacji -03.11.2014 - kwota 30312,23zł, montaż oświetlenia opartego na technologii LED -lipiec 2017 r- 457590,00 zł - (cały budynek szkoły)	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	3	tak	tak		
2	Pawilon szkolny	cele edukacyjne	tak	nie	2001	2 509 133,01 zł	KB	drzwi plastikowe - 3 szt	12-100 Szczepno ul. Polska18	ściany zewnętrzne murowane, wewnętrzne prefabrykowane z płyt	żelbetonowe płyta grub 20cm na moko	konstrukcja drewniana, pokryty dachówką ceramiczną		dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	1525	3	nie	tak	
3	Budynek mieszkalny		tak	nie	1959	248 520,96 zł	KB	drzwi drewniane1szt	12-100 Szczepno ul. Polska 18A	cegła ceramiczna	kleina na belkach stalowych nad partemem oraz DMS nad wys. Partemem	stropodach DMS niewyłożony kryty papą termoizolacyjną	remont pokrycia dachu- 12.08.2011 r-kwota - 27601,64zł termomodernizacja 03.11.2014 r kwota -98906,45 zł	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	288,55 bez piwnic	2	tak	nie	
4	Hala sportowa	cele edukacyjne	tak	nie	2009	2 928 313,72 zł	KB	gaśnice,hydranty zgodnie z przepisami p.poz, drzwi wejściowe dwuskrzydłowe,dwa zamki (2part drzwi) monitoring	12-100 Szczepno ul. Polska 18	ściany z cegły wapienne- piaskowej na zaprawie cementowo- skalnej ściółkow. z płyt kartonowo gipsowych na stelażach samonośnych	stropy, ławy i ściany fundamentowe z betonu zbrojonego stalą	Kryty blachodachówką na salach i koronatach, paleniy deskowania, pławiachi dźwigarach z drewna klejonego	bardzo dobra	bardzo dobra	b. dobra	b. dobra	b. dobra	b. dobra	1214,01		nie	nie		
5	Modernizowana część budynku głównego + sale dydaktyczne z zapleczem	cele edukacyjne	tak	nie	2009	5 721 559,49 zł	KB	gaśnice, hydranty zgodnie z przepisami p.poz, drzwi p.poz. - drzwi PCV monitoring	12-100 Szczepno ul. Polska 18					b. dobra	b. dobra	b. dobra	b. dobra	b. dobra	b. dobra	3217,51	3	nie	nie	
11. Zespół Szkół nr 3																								
1	budynek szkoły	szkolnictwo	tak	nie	1969/2015 remont	2 307 429,30 zł	KB	Zabezpieczenie przeciwpożarowe gaśnice i hydranty zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poz.Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.Kraty w oknach w pracowni komputerowej i w księgowości.Drzwi od ulicy z PCV, trokaskrzydłowe, po dwa zamki (wkładki patentowe) w dwóch skrzydłach, jest sień z takimi samymi drzwiami i zamkami.Drzwi od boiska z PCV, jednoskrzydłowe, dwa zamki (wkładki patentowe).Wewnętrzne drzwi do klasy schodowej mieszkalców drewniane, zabezpieczone kratą (są to drzwi ewakuacyjne). Zewnętrzne drzwi do klasy schodowej mieszkalców z PCV zamek z wkładką patentową, Zainstalowano monitoring całonocowy. Jest usługa ochronna interwencji w formie natychmiastowej reakcji. Są urządzenia alarmowe,zainstalowana sygnalizacja dzwinkowa -Sztz wewnątrz budynku oraz sygnalizacja świetlna i zabezpieczenia przeciwpożarowe.Gaśnice i hydranty zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poz. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe drzwi wejściowe dwuskrzydłowe z PCV, dwa zamki (wkładki patentowe) jest sień z takimi samymi drzwiami i zamkiem z wkładkami patentowymi.	ul. Lanca 10; 12-100 Szczepno	cegła	żelbetonowy	stropodach;papa	2014 termomodernizacja budynku szkoły	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	2856m²	3	tak	
2	budynek sali gimnastycznej	szkolnictwo/sport	tak	nie	1969/2015 remont	409 905,03 zł	KB	Zabezpieczenie przeciwpożarowe gaśnice i hydranty zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poz. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe drzwi wejściowe dwuskrzydłowe z PCV, dwa zamki (wkładki patentowe) jest sień z takimi samymi drzwiami i zamkiem z wkładkami patentowymi.	ul. Lanca 10; 12-100 Szczepno	cegła	żelbetonowy	stropodach;papa	2013 remont Sali gimnastycznej	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	507m²	1	nie		
3	budynek internatu	mieszkalny	tak	nie	1969/2015 remont	2 169 837,49 zł	KB	Zabezpieczenie przeciwpożarowe gaśnice i hydranty, drzwi wejściowe metalowe dwuskrzydłowe 1 zamek, drzwi wejściowe od ogrodu z PCV jednoskrzydłowe z dwoma zamkami(wkładki patentowe),drzwi wejściowe od placu kuchennego z PCV jednoskrzydłowe z zamkiem patentowym. Zainstalowano monitoring całonocowy, jest usługa ochronna interwencji w formie natychmiastowej reakcji. Instalacja PPOŻ połączona ze strażą	ul. Lanca 10; 12-100 Szczepno	cegła		konstrukcja drewniana płytowo kleiszowa blachodachówka	2009 nadbudowa bryły internatu, 2011remont pokoi mieszkalnych, 2012 instalacja sygnalizacji PPOŻ; 2013 remont kuchni,2013 remont stołówki, 2014 remont świetlicy, portierni i holu głównego	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	2932m²	3	tak		
4	budynek gospodarczy - garaż	garażowanie	tak	nie	1969	12 729,00 zł	KB	drzwi wejściowe dwuskrzydłowe drewniane obite blachą, dwa zamki wierzchnie	ul. Lanca 10; 12-100 Szczepno	cegła kratkowa	płyty korytkowe	stropodach;papa		dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	146,1m²	1	nie	
5	budynek hali sportowej/gimnastycznej	szkolnictwo/sport	tak	nie	2007	3 422 861,84 zł	KB	Zabezpieczenie przeciwpożarowe gaśnice i hydranty zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poz. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, dwa zamki i dwie pary drzwi ewakuacyjnych od strony boiska dwuskrzydłowych dwoma zamkami patentowymi. Zainstalowano monitoring całonocowy, jest usługa ochronna interwencji w formie natychmiastowej reakcji.	ul. Lanca 10; 12-100 Szczepno	cegła wapienna		blachodachówka		dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	1841,89m²	1	nie	tak
6	boisko wielofunkcyjne (ogrodzenie, bramki, oświetlenie) wraz z wyposażeniem	sport	tak	nie	2009	529 273,81 zł	KB	Boisko ogrodzone żelaznymi panelami z ciężkiej zgrzewalnej siatki o wysokości 4,1m, brama dwuskrzydłowa oraz 3 furty-każde zamknięte na 1 zamku patentowym	ul. Lanca 10; 12-100 Szczepno					dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	968m²				
7	biuśnia 4-torcowa o dł. 100m i płocznina w dół	sport	tak	nie	2011	166 100,00 zł	KB		ul. Lanca 10; 12-100 Szczepno					dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry				
8	droga dogładowa do internatu wraz z hydrantem i oświetleniem	dojazd	tak	nie	2016	182 929,86 zł	KB																	
9	parking - miejsca postojowe i plac manewrowy przy internacie i poradni	parking/plac manewrowy	tak	nie	2017	158 090,93 zł	KB																	
9 359 157,36 zł																								
12. Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji																								
1	Pomieszczenie w budynku ul. Lipperta 10, 12-100 Szczepno	działalność PCSTIR	tak		1920	187 550,00 zł	KB	gaśnice, 2 zamki od drzwi wejściowych	ul. Lipperta 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,05	3	tak	nie
187 550,00 zł																								
13. Śródmiejski Dom Samopomocy																								

1	Budynek Wiebarska 4	dom dziennego pobytu	tak	nie	nie	2004	1 146 123,46 zł	KB	gaśnice, hydrant, dozór "Solid Security", rolety w oknach	Szczytno Wiebarska 4	pustak	beton	blachodachówka	-	dobre	dobra	dobra	dobra	dobra	dobra	797,89	3	częściowo podpłwiczony	tak			
14. Środowiskowy Dom Samopomocy, filia w Piasutnie																											
1	Budynek Piasutno 63	dom dziennego pobytu	tak	nie	NIE	2007	1 222 036,86 zł	KB	gaśnice, hydrant, monitoring "Solid Security"	Piasutno 63, 12-140 Świętątno	czerwona cegła	beton	drewniana konstrukcja, pokryta blachodachówką, rynny plastikowe, metalowe płoki śniegowe	2019-12-01 wymiana drzwi kwota 35 095,84	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	662,47	4	tak	tak			
2	Budynek gosp. działka nr 521	budynek gospodarczy	tak	nie	NIE	2010	194 034,13 zł	KB	nie dotyczy	Piasutno 63, 12-140 Świętątno	pustak + mur pruski	beton	drewniana konstrukcja, pokryta blachodachówką, rynny plastikowe, metalowe płoki śniegowe		dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	94,25	2	nie	nie			
15. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie																											
1	budynek biurowy	budynek PCPR	Tak		nie	ok.1950 r.	290 642,19 zł	KB	obiekty monitorowane całodobowo, drzwi antywłamaniowe, w płwnicach kraty w oknach we wszystkich pomieszczeniach są urządzenia alarmowe bezpośrednio powiadamiające agencje ochrony	Szczytno, ul. Konopnickiej 70																	
2	Nieruchomość lokalowa w budynku, w którym znajdują się mieszkania i przychodnia lekarska - pod nadzorem konserwatora zabudów	Nieruchomość lokalowa w budynku, w którym znajdują się mieszkania i przychodnia lekarska - pod nadzorem konserwatora zabudów	Tak		nie	Przedwojen ny, odbudowany po wojnie	203 750,00 zł	KB	Gaśnice przeciwpożarowe	Szczytno, ul. M.C. Skłodowskiej 3	cegła ceramiczna pełna	strop żelbetonowy nad płwnicą. Nad podostajami kondygnacji żelbeton i drewno.	lamany, wielospadowy, drewniany, krokwiowy, kryty blachą skorodowaną z obróbkami blacharskimi								97,4 m 2	4 nadziemne 1 podziemia	Tak	Nie			
16. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy																											
1	Budynek szkoły	edukacyjne	tak	nie	nie	1967	3 345 000,00 zł	O	Monitoring wizyjny z rejestracją dobową, alarm z interwencją (agencja ochrony), gaśnice proszkowe 4, hydranty szt.4 instal. odgromowa	Szczytno, ul. Korczaka 4	pustak,cegła	betonowe	betonowy kryty papą termozgrzewalną	2009-Wymiana drzwi i malowanie korytarza w szkole-14 000,00zł.	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	1474	2	nie	tak			
2	Budynek internatu	edukacyjne,mieszkalne	tak	nie	nie	1967	4 299 000,00 zł	O	Monitoring wizyjny z rejestracją dobową, alarm z interwencją (agencja ochrony), gaśnice proszkowe 7, hydranty szt.6 instal.odgromowa	Szczytno, ul. Korczaka 4	pustak, cegła	betonowe	betonowy kryty papą termozgrzewalną	2006-malowanie pokoi syp., modernizacja kuchni, wymiana posadzki,adapt.pom. 68 641,83 zł, 2007-remont schodów, podjazd dla niepełn.spr.-47 448,49 zł 2009-wymiana pokrycia dachu -137 469,40 zł., 2010 -wymiana posadzek - 125 807,00zł.	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	1971	3	tak + częściowo	tak				
3	Garaze	pojazdy,magazynowe	tak	nie	nie	1967/2007	407 000,00 zł	O		Szczytno, ul. Korczaka 4	pustak, cegła	betonowe	betonowy kryty papą termozgrzewalną		dobry	dobry	nie dotyczy	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	210	1	nie	nie			
	Hala sportowa z zapleczem edukacyjnym	edukacyjne	tak	nie	nie	2016	4 857 000,00 zł	O	Monitoring wizyjny z rejestracją dobową , gaśnice proszkowe , hydranty szt.4 instal. Odgromowa,przeciwpożarowe wyłączniki prądu, automatyczne drzwi odgromiające.	Szczytno, ul. Korczaka 4	pustak, cegła	żelbetonowe	bez nad. str. Hala sportowa wykonany z dźwiaganów klejonych drewnianych, kokułowa.		bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobra	bardzo dobra	nie dotyczy	bardzo dobry	1218,52	2	tak-częściowo	tak			
							12 908 000,00 zł																				

SUMA OGÓLEM: 62 453 611,24 zł